



## **COB Candy 1K Basislack, Lösemittelhaltig** **(Transparenter "Candy" Farbe)**

### **Beschreibung**

Transparenter "Candy" Farbe der über den empfohlenen Basislack/Grundanstrich aufgetragen werden muss, um eine Farbübereinstimmung zu gewährleisten.

**Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Schichten den endgültigen Farbton beeinflusst. Daher sollte vor dem Lackieren ein Test mit dem Originallack durchgeführt werden. Tragen Sie keine dicke Schicht auf. Die Farbe wird mit zunehmender Schichtanzahl dunkler.**

Anschließend Klarlack auftragen.

### **Mischungsverhältnis**

Ihr Farbe ist bereits im Verhältnis 2:1 verdünnt, sofern Sie nichts anderes wünschen.

### **Anwendung**

Spritzviskosität bei 20 °C: 35–38 cm DIN 4; HS-Zyklus: 20–22 Zoll DIN4

Luftdüse: 1,2–1,5 mm

Luftdruck: 45–50 psi

Anzahl der Schichten: 2–3 (ca.)

Schichtdicke: 20–25 µ

### **Trocknungszeiten**

Lufttrocknung bei 20 °C

Zwischen den Schichten 15 Minuten warten. Die letzte Schicht 30 Minuten staubfrei trocknen lassen, bevor Klarlack aufgetragen wird.

### **HINWEIS:**

**Die Oberfläche darf in den ersten Tagen nach dem Lackieren keinen extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt werden. Bis zur vollständigen Aushärtung des Films sind starke Feuchtigkeitskondensationen wie Tau und Frost sowie der Kontakt mit aggressiven Stoffen wie Smog, Reinigungsmitteln und Streusalz zu vermeiden.**